

偉僑產品發表附註表

日期:2009/06/01

部門:	SDD1	發表人:	songyo
產品名稱:	WillGate26XX 系列	對象:	<input type="checkbox"/> H.W. <input checked="" type="checkbox"/> S.W.
目的:	韌體發表版本 : wg26xx v106a		
發表內容			
錯誤修正			
<ol style="list-style-type: none">1. WAN 設定為 DHCP 時,若未接網路線,系統會 Crash.2. WAN 設定為 DHCP 時,無法正常執行 IP 續租的程序.3. WAN 設定為 DHCP 時,若未接網路線,則 LAN 的 DHCP Server 會不提供 IP.4. 使用 Session Timer 時,不會依規定送出正確的訊息.5. FXS 於未註冊成功或 ping 不到指定 IP 時,應停止供電而未停.6. 若設定 Domain Name 為不可解析時,register 程序會失敗.7. 若僅代表號有註冊時,FXO Prefix route 會失效.8. 有時通話結束後,FXS 未測出內線話機已掛斷.9. 外線進線未應答時,若外線掛斷,有時 26xx 無法測出.10. 修改用兩台 26xx 以 Bypass 方式互相傳真,會失敗.11. 修正 26xx 在 NAT 之下,以 t38 方式傳真時,若對方更換 ip/port,會因接收不到對方訊號而失敗.12. 當其他設備送出不正常的 SDP Content 時,系統會 carsh.			
特色和新增			
<ol style="list-style-type: none">1. 新增 WatchDog 功能.2. 提高 VoIP 的頻寬使用權.			
配置項目變更			
<ol style="list-style-type: none">1. 修改話務處理的邏輯:<ol style="list-style-type: none">a. PABX 模式下,當 FXO 進線且和 FXS 通話時,改為無法轉接.b. 當話務發生的埠(2608;2644)有註冊時,所有的撥號一律送往 Proxy Server 處理. <p>UI 頁面修改:</p> <ol style="list-style-type: none">1. SIP Setting 頁面中,增加 Proxy 的 IP Address 及 Domain Name 輸入長度至 64 字元.2. Line Setting 頁面中,Hotline 欄位允許輸入英數字及符號.3. System Setting 頁面中,取消 FXS No Voltage 設定.(設定改為由 telnet 裡設定)4. Voice Setting 頁面中,Volumn 的設定改成選單式(-32dB ~ 10dB).			
架構圖			
超連結			
偉僑公司網頁: http://www.welltech.com			
韌體下載頁面: http://www.welltech.com/support/26xx_cht.htm			
使用手冊下載頁面: http://www.welltech.com/support/26xx_cht.htm			
附註			